

bod k projednání v ZM konaném dne 02. 02. 2022

Připomínky k rekonstrukci silnice II/272 - ul. Československé armády

Zprávu vypracoval: Jan Burian - zastupitel

Důvodová zpráva

Popis problému:

Po otevření zrekonstruované silnice II/272 se na této komunikaci vyskytuje řada nedodělků či chybějící městský mobiliář jako jsou odpadkové koše či lavičky – na tomto již OSM pracuje. Na uskupení Lysá nás spojuje se obrátila řada občanů a zároveň i členové LNS zpracovali několik zásadních připomínek, které uvádíme níže.

1. Před č.p. 107/18 není i přes rekonstrukci chodníku vybudován bezbariérový přechod pro chodce s náležitými sjezdy.



2. V celém zrekonstruovaném úseku chybí odpadkové koše, stojany na kola i lavičky.
3. Na křižovatce směrem na Benátky nad Jizerou/Milovice je přímo v křižovatce s ul. Luční rozšíření komunikace, avšak s ostrým obrubníkem do pravého rohu. Pravděpodobně doplňuje parkovací záliv směrem na Milovice, ale je to nevhodné řešení a v noci je to špatně označené. Od doby otevření silnice již údajně došlo u několika automobilů k rozříznutí pneumatik. Bylo by možné obrubník zkrátit, popřípadě zde umístit dopravní zařízení s reflexním prvky (Z4a – Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo či Z11h – Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta) ?
4. Na křižovatce směrem na Benátky nad Jizerou/Milovice zůstaly i po rekonstrukci položené žulové kostky. Tento fakt při průjezdu způsobuje zvýšený hluk a i změna

povrchu není ideální. Jak to vypadá s vybudováním okružní křižovatky, popř. bylo by do té doby možné zde položit asfaltovo-živičný povrch?

5. V prostoru bývalé autobusové zastávky je uloženo několik betonových kostek. Co se s nimi bude dít a jaký je osud zmíněného objektu?



6. Ani jedna z nově vybudovaných zastávek nemá vybudovaný přístřešek.



7. Na křižovatce místních komunikací Veleslavínova X Mánesova byly odstraněny přenosné dopravní značky B28, které zde byly umístěny z důvodu odbočování autobusů. 30. 12. zde došlo ke kolizi projíždějícího autobusu a zaparkovaného osobního automobilu. Bude tento problém OAD Kolín popřípadě Ropid nějak řešit?



8. Dále uvádíme, že při zasypávání dlažebních kostek nebyl použit vhodný zásypový písek. Dešťové vpustě jsou dále na několik místech "utopené".

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

- I. bere na vědomí předloženou informativní zprávu.**
- II. ukládá RM zabývat se připomínkami občanů na nejbližším jednání a navrhnout řešení co nejdříve.**

Jan Burian - zastupitel